

Europäischer Unfallbericht

Bericht UB-260814-LKV2841

Gemeinsame Feststellung des Unfallhergangs

1 Datum und Uhrzeit Datum 14.08.2026 Uhrzeit 17:42 Uhr	2 Unfallort PLZ / Ort 04103 Leipzig Straße / km Dresdner Straße 14, Ecke Riebeckstraße Land / Koordinaten Deutschland · 51.33520, 12.40670						
3 Verletzte, auch leicht Verletzte Nein Angaben –	4 Sachschaden außer an A und B Andere Fahrzeuge Nein Andere Sachen Ja Beschreibung Verkehrsschild am Fahrbahnrand umgefahren, Mast verbogen.						
5 Zeugen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Telefon / E-Mail</th> <th>Anschrift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andrea Thiel</td> <td>0341 5512480</td> <td>Prager Straße 44, 04317 Leipzig</td> </tr> </tbody> </table>		Name	Telefon / E-Mail	Anschrift	Andrea Thiel	0341 5512480	Prager Straße 44, 04317 Leipzig
Name	Telefon / E-Mail	Anschrift					
Andrea Thiel	0341 5512480	Prager Straße 44, 04317 Leipzig					
Polizeiliche Unfallaufnahme Aufgenommen Ja Dienststelle Polizeirevier Leipzig-Südost Aktenzeichen PL/2026/44812							

Fahrzeug A

6 Halter / Versicherungsnehmer Firma – Name Katrin Meinhardt Anschrift Gohliser Straße 21 PLZ / Ort / Land 04105 Leipzig, Deutschland Telefon 0341 55 12 480 E-Mail k.meinhardt@beispiel.de	
7 Fahrzeug Marke / Typ Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Kennzeichen L KV 2841 Zulassungsland Deutschland FIN TMBJJ7NE9F0123456 Anhänger Nein	
8 Versicherung Gesellschaft Allianz Versicherungs-AG Versicherungsschein-Nr. AZ-771 448 220 Grüne Karte Nr. GK-DE-4471820 Gültig 01.01.2026 bis 31.12.2026 Agentur / Büro Allianz Generalvertretung Leipzig-Mitte Kontakt Agentur 0341 9803120 · leipzig.mitte@allianz-vertretung.de Kasko gedeckt Ja	
9 Fahrer Name Katrin Meinhardt Geburtsdatum 22.03.1987 Anschrift Gohliser Straße 21 PLZ / Ort / Land 04105 Leipzig, Deutschland Telefon 0341 55 12 480 Führerschein B04217734 · Klasse B gültig bis 21.03.2032 Fahrer ist der Halter	

Fahrzeug B


6 Halter / Versicherungsnehmer Firma – Name Tobias Bergmann Anschrift Käthe-Kollwitz-Straße 9 PLZ / Ort / Land 04109 Leipzig, Deutschland Telefon 0341 22 07 913 E-Mail t.bergmann@beispiel.de	
7 Fahrzeug Marke / Typ VW Passat Variant 1.5 TSI Kennzeichen L RT 7096 Zulassungsland Deutschland FIN WVWZZZ3CZME045871 Anhänger Nein	
8 Versicherung Gesellschaft HUK-COBURG Versicherungsschein-Nr. HK-4 920 118 Grüne Karte Nr. GK-DE-9920451 Gültig 01.01.2026 bis 31.12.2026 Agentur / Büro HUK-COBURG Kundendienstbüro Leipzig Kontakt Agentur 0341 2251870 · leipzig@huk-vm.de Kasko gedeckt Ja	
9 Fahrer Name Tobias Bergmann Geburtsdatum 08.11.1994 Anschrift Käthe-Kollwitz-Straße 9 PLZ / Ort / Land 04109 Leipzig, Deutschland Telefon 0341 22 07 913 Führerschein B04219158 · Klasse B gültig bis 07.11.2029 Fahrer ist der Halter	

12 Unfallumstände

A	Unfallumstand	B
☐	1. parkte oder hielt am Fahrbahnrand	☐
☐	2. fuhr aus einer Parklücke oder vom Fahrbahnrand an	☐
☐	3. wollte in eine Parklücke oder an den Fahrbahnrand fahren	☐
☐	4. fuhr aus einem Grundstück, Parkplatz oder Feldweg heraus	☐
☐	5. fuhr in ein Grundstück, einen Parkplatz oder einen Feldweg hinein	☐
☐	6. fuhr in einen Kreisverkehr ein	☐
☐	7. fuhr bereits im Kreisverkehr	☐
☐	8. fuhr hinten auf ein Fahrzeug auf, das in gleicher Richtung auf demselben Fahrstreifen fuhr	☒
☐	9. fuhr in gleicher Richtung, aber auf einem anderen Fahrstreifen	☐
☒	10. wechselte den Fahrstreifen	☐
☒	11. überholte	☐
☐	12. bog nach rechts ab	☐
☐	13. bog nach links ab	☐
☐	14. setzte zurück	☐
☐	15. geriet auf die Gegenfahrbahn	☐
☐	16. kam von rechts (an einer Kreuzung oder Einmündung)	☐
☐	17. missachtete ein Vorfahrtszeichen oder rotes Licht	☐
2	Anzahl der angekreuzten Felder	1


10 Anstoßstelle

Fahrzeug A



Der Pfeil zeigt auf die vom Fahrer angegebene Anstoßstelle.

Fahrzeug B



11 Sichtbare Schäden

Fahrzeug A


Teile: Stoßfänger vorn, Kotflügel vorn links, Scheinwerfer links
Schadensbild: Delle / Eindrückung, Kratzer
Notiz: Lack aufgerissen, Blech eingedrückt, Bauteil verschoben.

Fahrzeug B

Teile: Tür vorn rechts, Kotflügel hinten rechts
Schadensbild: Delle / Eindrückung, Kratzer
Notiz: Lack aufgerissen, Blech eingedrückt, Bauteil verschoben.

13 Unfallskizze

Dresdner Straße



Riebeckstraße

14 Bemerkungen

Fahrzeug A

Ich fuhr geradeaus auf der rechten Spur. Die Fahrbahn war nass, die Sicht war gut.

Fahrzeug B

Beim Spurwechsel habe ich den Wagen links neben mir übersehen.

15 Unterschriften

Fahrzeug A

Katrin Meinhardt

14.08.2026, 19:58 Uhr (MESZ)

Fahrzeug B

Tobias Bergmann

14.08.2026, 19:58 Uhr (MESZ)